



Врио директора школы-интерната №11

Н.А.Вологина

«09» декабря 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11» (корпус 3)

1.2. Адрес объекта 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова д.3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 2 здания (здание учебного корпуса – 2353,8 кв.м. и хозяйственный блок – 2159,6 кв.м.), соединенные теплым коридором в 3 этажа, объем площадь всех помещений 9219,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 16467 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта 2018 г- капитальный ремонт замена окон.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего весна 2025 г., ремонт крыши, Дата капитального ремонта не определена.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641800, Курганская область город Шадринск, ул. Свердлова д. 89

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки Курганской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 640002, г. Курган, ул. Ленина, д.35.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование для детей и взрослых, присмотр и уход за детьми

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте с 6,5 лет до 18 лет, взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с интеллектуальными нарушениями развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 118 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № 2, 5, 7, 12, 20, 103 до остановки «ШААЗ, адаптированный пассажирский транспорт отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В

2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: вход в здание школы-интерната доступен для основных категорий инвалидов, но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не назначен

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, Согласование Департаментом образования и науки Курганской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдающей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09" декабря 2024 г.

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "09 " декабря 2024 г.

3. Решения Комиссии _____ от "09" декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ»

Врио директора школы-интерната № 11

Н.А. Вологина

«09» декабря 2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» (корпус 3)

1.2. Адрес объекта 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 2 здания (здание учебного корпуса – 2353,8 кв.м. и хозяйственный блок – 2159,6 кв.м.), соединенные теплым коридором в 3 этажа, объем площадь всех помещений 9219,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 16467 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта 2018 г- замена окон.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего весна 2025 г., ремонт крыши
Дата капитального ремонта не определена.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641800, Курганская область город Шадринск, ул. Свердлова д. 89

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки Курганской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 640002, г. Курган, ул. Ленина, д.35.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ
- 2.3. Форма оказания услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, присмотр и уход за детьми.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте с 6,5 лет до 18 лет, взрослые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с интеллектуальными нарушениями развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 118 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Да

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № 2, 5, 7, 12, 20, 103 до остановки «ШААЗ, адаптированный пассажирский транспорт отсутствует

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: не регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) * с учетом СП-3-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Врио директора школы-интерната №11

Н.А.Вологина

«09» декабря 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

641800, Курганская область,

09 декабря 2024г.

г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» (корпус 3)

1.2. Адрес объекта 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 2 здания (здание учебного корпуса – 2353,8 кв.м. и хозяйственный блок – 2159,6 кв.м.), соединенные теплым коридором в 3 этажа, объем площадь всех помещений 9219,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 16467 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта 2018 г. - замена окон.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего весна 2025 г., ремонт крыши
Дата капитального ремонта не определена.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641800, Курганская область город Шадринск, ул. Свердлова д. 89

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Оказания услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование для детей и взрослых, присмотр и уход за детьми

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № 2, 5, 7, 12, 20, 103 до остановки «ШААЗ, адаптированный пассажирский транспорт отсутствует

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: не регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: вход в здание школы-интерната доступен для основных категорий инвалидов, но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не назначен
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии о координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно- сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «Шадринское отделение Всероссийского отделения слепых»

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдающей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к объекту на ____ л.
2. Входа (входов) в здание на ____ л.
3. Путей движения в здании на ____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ____ л.

Результаты фотофиксации на объекте Здание школы-интерната на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Здание школы-интерната на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы:

Врио директора ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» Н.А. Вологина 

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)


Секретарь рабочей группы:

Заместитель директора О.П. Софич 

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:

Социальный педагог С.В. Морозова 

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «09» декабря 2024 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 2, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д.3

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-	все	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть			-	все	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть			-	все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			-	все	-	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		№ 1,2,3	-	все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В			-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на первом этаже здания школы-интерната

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от "09" декабря 2024г.

I Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 3, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	есть			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-		-	
2.4	Дверь (входная)	есть			-		-	
2.5	Тамбур	есть			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В			-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги. Здание имеет главный вход, оснащённый пандусом.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____ от "09" декабря 2024г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 3, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№4				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№5				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)			МПГ инвалидов могут получать услуги на 1 этаже здания школы-интерната

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на 1 этаже школы-интерната. Здание имеет главный вход, оснащённый пандусом.

Приложение 4(Г)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «09» декабря 2024 г.

Г. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант Г - зона обслуживания инвалидов

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 3, Курганская область,
 г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- \	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		6	-	ДП-И (К,О,С,Г, У)	-	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	

Г. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,С,Г,У)	-	-	Не нуждается

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на 1 этаже здания школы-интерната и дистанционно, с участием помощника перемещаться на первом этаже школы-интерната.

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «09» декабря 2024 г.

I Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Здание ГБОУ Шадринская школа-интернат № 11» корпус 3, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		7		-	-	

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)		8	Не нуждается

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на 1 этаже здания школы-интерната.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «09» декабря 2024 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 2, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		8	-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-	Не нуждается

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги кроме инвалидов на коляске.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «09» декабря 2024г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» корпус 3, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова д. 3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8	-		-	
5.2	Душевая/ванная комната	есть		9	-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		10	-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен ие		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП_В			Не нуждается

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наименование объекта, адрес						
		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		10	-		-	-
6.2	Акустические средства	нет			-		-	-
6.3	Тактильные средства	есть		11	-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-		-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, С, У)	-	-	-

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги.